



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS

[Solicitações](#)[Consulta](#)[Usuários](#)[Upload de Docs](#)[Apoio ao Usuário](#)[Sair](#)

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Doc. 033

Protocolo Vistoria Nº.: 070228-2/2020

Projeto Técnico Nº.: 197660/3547304/2015

Endereço: RUA ALAGOAS, 520

Bairro: FAZENDINHA

Município:

SANTANA DE PARNAIBA

Ocupações: Clínica e consultório médico e odontológico

41. Detecção e alarme de incêndio:

1 - Os detectores não estão posicionados conforme o projeto.

Observações Orientações

COMUNICADO: 1. Falta 30% dos detectores de fumaça na ala de emergência e observação. 2. Identificar a ligação independente da bomba de incêndio. 3. Reserva de incêndio compartilhado consumo com a edificação. 4. Demais sistemas testados ok.

 Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas. Vistoria APROVADA. VISTORIADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

quinta-feira, 19 de março de 2020

Acompanhante: Antonio

RG: 548729803

Fone: 11996218082

Vistoriante: 1. SGT PM VANDERLEI LUIZ

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".